ООО «Технологии Радиосвязи»



УТВЕРЖДЁН ТИШЖ.464659.007 РЭ - ЛУ

Антенна FlyAway1,2 м Ku -диапазона
Руководство по эксплуатации
ТИШЖ.464659.007 РЭ

П		_	
		Содержание	
	.007		Лист
Перв. примен.	464659.	Введение	3
ď.	462	1 Описание и работа	4
lepa	χ̈́	1.1 Описание и работа приемо-передающего комплекса	4
╟	ТИШЖ	1.1.1 Назначение	4
		1.1.2 Технические характеристики	4
		1.1.3 Состав	5
H		1.1.4 Устройство и работа	6
		1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	7
		1.1.6 Маркировка и пломбирование	7
		1.1.7 Упаковка	7
₽.		1.2 Описание и работа составных частей АС	8
Справ.№		1.2.1 Антенная система 1,2 м Кu-диапазона	8
СП		1.2.2 Транспортировочный кейс 1.2.3 Облучатель Ки-диапазона	9 10
		2 Инструкция по монтажу и настройке изделия	12
		2.1 Меры безопасности	12
		2.2 Порядок монтажа и демонтажа изделия	13
Ш		3 Использование по назначению	20
		3.1 Эксплуатационные ограничения	20
		3.2 Подготовка изделия к использованию	20
		3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию	20
_		3.2.2 Порядок развертывания и подготовки к работе изделия	20
дата		3.3 Использование изделия	21
		3.4 Возможные аварии и неисправности	22
Подп. и		3.5 Действия в экстремальных условиях	22
2		4 Техническое обслуживание	23
L		4.1 Общие указания	23
Инв.№ дубл.		4.2 Меры безопасности 4.3 Порядок технического обслуживания	23 24
<u>БД</u>)		4.3 Порядок технического обслуживания 5 Текущий ремонт	28
IB.N		6 Хранение	29
Ż		7 Транспортирование	30
Взам.инв.№		8 Утилизация	31
ИНВ		Перечень принятых сокращений	32
aM.		Ссылочные документы	33
B3			
Подп. и дата			
ΔZ			
ДП.			
ピ		ТИШЖ.464659.007 РЭ	
\vdash		Изм лист № докум. Подпись Дата	Пист
ПДС		Разраб. Колесников 18.07.2017 Антенна FlyAway 1.2 м Лит. Пров. Косач 18.07.2017	Лист Листов 2 34
학		Ки-диапазона	<u> </u>
Инв.№ подл.		Н.Контр. Никоноров 18.07.2017 Руководство по эксплуатации Ra	dioComm
Ź		Утв. Бобков 18.07.2017	

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для организации правильной и безопасной эксплуатации и оценки технического состояния антенны FlyAway (далее по тексту АС) 1,2 м Ки-диапазона ТИШЖ.464659.007 производства ООО «Технологии Радиосвязи» (Россия, г. Королёв Московской области).

РЭ описывает порядок хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания комплекса и содержит сведения о его конструкции, основных характеристиках, условиях работы, указания по соблюдению мер безопасности, а также основные правила, методы и приемы работы, необходимые для использования изделия по назначению.

Комплектность, ресурс, срок службы, учет работы и технического обслуживания комплекса отражаются в паспорте ТИШЖ.464659.007 ПС [1].

Перед использованием изделия обслуживающий персонал должен изучить настоящее РЭ, сдать зачет по электробезопасности с квалификацией не ниже группы III (напряжение до 1000 В) согласно Правилам техники безопасности (ПТБ). Проведение инструктажей по правилам техники безопасности должно оформляться в специальном журнале эксплуатирующего подразделения.

Строго соблюдайте требования техники безопасности. Помните, что неправильное обращение с изделием может вызвать не только повреждение материального имущества, но и тяжелые травмы и телесные повреждения персонала с серьезными последствиями в зависимости от конкретных условий и нарушений.

Невыполнение требований к условиям транспортирования, хранения, размещения, монтажа и эксплуатации оборудования изделия может привести к его повреждению и утрате гарантии на бесплатный ремонт.

К опасным воздействиям при работе комплекса относится СВЧ излучение, создаваемое СВЧ оборудованием, подключаемым к АС 1,2 м Кu-диапазона.

Перечни принятых сокращений и ссылочных документов приведены в конце РЭ.

Номера ссылочных документов в тексте РЭ указаны в квадратных скобках.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006 и должно постоянно находиться с изделием.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

1.1.1 Назначение

Антенна FlyAway (AC) 1,2 м Ки -диапазона (изделие ТИШЖ.464659.007) производства ООО «Технологии Радиосвязи» предназначена для приема и передачи сигналов Ки-диапазона с ручным наведением антенны и транспортируется в кейсе..

Решаемые задачи:

- передача новостей с мест событий в реальном масштабе времени;
- связь при катастрофах и чрезвычайных ситуациях;
- проведение телемостов (видеоконференций);
- обмен телевизионными новостями и программами между телецентрами;
- трансляция спортивных матчей;
- передача данных с информационной скоростью до 2 Мбит/с *) в прямом и обратном каналах.
- *) скорость передачи зависит от применяемого передатчика (BUC) и используемого космического аппарата (KA).

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Основные технические параметры антенной системы 1,2 м приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Основные технические параметры антенной системы 1,2 м

Наименование параметра, характеристики	Значение параметра, характеристики
Диаметр рефлектора, м	эквивалент 1,2
Тип АС	офсетная
Материал рефлектора	углепластик
Тип опорно-поворотного устройства	азимутально-угломестное
Диапазон рабочих частот на прием, ГГц	10,95 - 12,75
Диапазон рабочих частот на передачу, ГГЦ	13,75 - 14,5
Поляризация:	
- на одном выходе	линейная горизонтальная
- на втором выходе	линейная вертикальная
Кроссполяризационная развязка, дБ, не менее	
- по оси антенны	35
- в контуре ДН -1дБ	30
Развязка между портами ПРМ/ПРД, не менее, дБ	85

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв.Neдубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

ЛНВ.№ПОДЛ.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

Наименование параметра, характеристики	Значение параметра, характеристики
КСВН ПРМ/ПРД	1,5/1,5
Интерфейсы выходов ПРМ/ПРД	WR75/WR75
Коэффициент усиления антенны, дБ, не менее, дБ:	
- на средней частоте F приема	41,8
- на средней частоте F передачи	42,7
Диапазон угловых перемещений антенны, градус:	
- по азимуту (АЗ)	± 360
- по углу места (УГМ)	от 0 до 90
- по поляризации (ПОЛ)	± 95
Проходящая мощность через порт ПРД, не менее, Вт	200
Огибающая уровня боковых лепестков диаграммы направленности антенны	1 боковой < минус 14 дБ
Габаритные размеры транспортировочного кейса AC, ДхШхВ, мм, не более:	580x650x1050
Масса антенной системы (без радиочастотного оборудования), кг, не более	45

1.1.2.2 AC 1,2 м Ки-диапазона обеспечивает уровень своих технических характеристик в следующих условиях эксплуатации:

- рабочая температура окружающей среды

от - 40 до +50°C;

- относительная влажность воздуха

при температуре 25°C

не более 80 %;

- атмосферное давление, мм рт. ст.

от 630 до 800;

- скорость воздушного потока (без закрепления АС)

до 8 м/с;

- скорость воздушного потока (с закреплением АС)

до 20 м/с.

1.1.3 Состав

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

В состав антенной системы (АС) 1,2 м Ки-диапазона (ТИШЖ.464659.007) входит следующее оборудование:

- 1) Разборный рефлектор диаметром 1,2 м с толкателем.
- 2) Опорно-поворотное устройство (ОПУ) с опорами и регулируемыми ножками.
 - 3) Держатель облучателя.
 - 4) Приемопередающий облучатель Ки-диапазона.
 - 5) Транспортировочный кейс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

6) Комплект эксплуатационной документации (ООО «Технологии Радиосвязи», РФ).

В состав изделия АС 1,2 м Ки-диапазона ТИШЖ.464659.007 опционально (по запросу Заказчика) может быть включено радиочастотное оборудование (LNB, BUC), модемное и вспомогательное и прочее оборудование для подключения LNB, BUC, модема (кабели, волновод, крепёж – по согласованию с Заказчиком).

1.1.4 Устройство и работа

Состав оборудования АС 1,2 м Ки-диапазона ТИШЖ.464659.007 по п. 1.1.3 и уровень его технических характеристик по п. 1.1.2 обеспечивают возможность организации дуплексного спутникового канала связи с топологией «точка – точка» с пропускной способностью до 2 Мбит/с и решения функциональных задач согласно п. 1.1.1.

Функциональная схема АС 1,2 м Ки-диапазона приведена на рисунке 1.1.4




Рисунок 1.1.4 - Функциональная схема AC 1,2 м Ku-диапазона

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Тодп. и дата

Инв. Ne дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

Радиочастотное оборудование размещается на AC, за исключением спутникового модема и APM, которые размещены в непосредственной близости от AC или внутри транспортного средства станции.

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Состав средств измерений (СИ), инструментов и принадлежностей, рекомендуемых для правильной и удобной эксплуатации АС 1,2 м Ки-диапазона (могут быть поставлены опционально или приобретены Заказчиком самостоятельно):

- 1) Компас типа Expedition S36827-1001 (Silva, Швеция).
- 2) Малогабаритный анализатор спектра Tektronix RSA306.

Кроме перечисленных выше моделей (типов) СИ и принадлежностей могут применяться другие с аналогичными или улучшенными характеристиками.

Основные характеристики применяемых средств измерений приведены в их эксплуатационных документах.

- 1.1.6 Маркировка и пломбирование
- 1.1.6.1 На устройства и блоки составных частей изделия нанесена маркировка разъемов, индекс и заводской номер прибора в соответствии с ГОСТ 2.314-68 и разработанной КД. Маркировка устройств (блоков) и кабелей в течение всего срока службы изделия механически прочна, не стирается и не смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации.
 - 1.1.6.3 Пломбирование блоков и устройств составных частей изделия производства ООО «Технологии Радиосвязи» выполнено бумажными пломбами изготовителя, установленными сзади устройства на крепежный болт крышки. При необходимости допускается дополнительная защита и пломбирование всех составных частей изделия средствами пользователя бумажными пломбами (этикетками) или пломбировочными чашками с невысыхающей мастикой.

1.1.7 Упаковка

- 1.1.7.1 Оборудование изделия упаковывается в транспортировочный кейс, приспособленный для ручной перевозки (см. описание в разделе 1.2).
 - 1.1.7.2 Вес упакованного изделия не превышает 45 кг.
- 1.1.7.3 Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность технических характеристик изделия при условии соблюдения правил упаковки, хранения и

					l
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ТИШЖ.464659.007 РЭ

транспортировки, предусмотренных требованиями действующих стандартов и рекомендаций, изложенных в настоящем РЭ и ЭД на составные части изделия.

- 1.2 Описание и работа составных частей изделия
- 1.2.1 Антенная система 1,2 м Ки-диапазона

Антенная система 1,2 м Ки-диапазона ТИШЖ.464659.007 производства ООО «Технологии Радиосвязи» (Россия) предназначена для оперативной организации каналов связи в любых местах с минимальным временем развертывания станции и доставки ее до места назначения любым видом транспорта.

Внешний вид антенной системы 1,2 м Ки-диапазона в собранном состоянии представлен на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 - Внешний вид антенной системы 1,2 м Кu-диапазона

АС 1,2 м Ки-диапазона состоит из трех опор «1» с регулируемыми ножками на которых закреплены: опорно-поворотная платформа «2», держатель облучателя «3» со съемным облучателем «4», разборный рефлектор «5». Изделие упаковывается в транспортировочный кейс «6».

						Лист
					ТИШЖ.464659.007 РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

1.2.2 Транспортировочный кейс

Для размещения AC 1,2 м Ки-диапазона имеется транспортировочный кейс, обеспечивающие защиту оборудования при его транспортировке.

Транспортировочный кейс в закрытом и раскрытом виде представлен на рисунках 1.2.2.1, 1.2.2.2.



Рисунок 1.2.2.1 – Транспортировочный кейс в закрытом виде



Рисунок 1.2.2.2 – Транспортировочный кейс в раскрытом виде

							Лист
						ТИШЖ.464659.007 РЭ	
I	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

Физические параметры транспортировочного кейса представлены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1 – Параметры транспортировочного кейса AC 1,2 м Ки-диапазона

Обозначение	Название размещаемого оборудования	Внешние размеры, мм ДхШхВ	Вес,		
Транспортировочный кейс	AC 1,2 м Ки-диапазона	580x650x1050	45		

1.2.3 Облучатель Ки-диапазона

В комплектации AC 1,2 м поставляется приемо-передающий облучатель Ки-диапазона с линейной поляризацией, внешний вид облучателя показан на рисунке 1.2.3.1.




Рисунок 1.2.3.1 – Внешний вид облучателя Ки-диапазона.

Основные технические параметры облучателя Кu-диапазона (в составе антенны 1,2 м) приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 – Основные технические параметры облучателя Ки-диапазона

Наименование параметра, характеристики	Значение параметра, характеристики
Диапазон рабочих частот на прием, ГГц	10,95 - 12,75
Диапазон рабочих частот на передачу, ГГЦ	13,75 - 14,5
Поляризация:	
- на одном выходе	линейная горизонтальная
- на втором выходе	линейная вертикальная

						Лист
					ТИШЖ.464659.007 РЭ	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

Наименование параметра, характеристики	Значение параметра, характеристики		
Кроссполяризационная развязка, дБ, не менее			
- по оси антенны	35		
- в контуре ДН -1дБ	30		
Развязка между портами ПРМ/ПРД, не менее, дБ	85		
КСВН ПРМ/ПРД	1,5/1,5		
Интерфейсы выходов ПРМ/ПРД	WR75/WR75		
Диапазон угловых перемещений антенны, градус:			
- по поляризации (ПОЛ)	± 95		
Проходящая мощность через порт ПРД, не менее, Вт	200		

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв.№								
Подп. и дата								
пттопа								In
Инв. Меподл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТИШЖ.464659.007	РЭ	Лист 11
						Копировал	Формат А4	

2.1 Меры безопасности

- 2.1.1 При работе с изделием следует соблюдать общие правила обращения с электроаппаратурой, требования ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», ПОТ РО-45-007-96 «Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах» и указания, изложенные в документации изготовителя оборудования, «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 и инструкцию эксплуатирующей организации о мерах пожарной безопасности.
- 2.1.2 Монтаж AC 1,2 м Ки-диапазона должен производиться операторами, сдавшими зачет по электробезопасности и имеющими квалификационную группу не ниже III (напряжение до 1000 В).
- 2.1.3 Технический обслуживающий персонал при монтаже и в процессе эксплуатации изделия должен строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем РЭ и в РЭ на составные части изделия, в том числе:
- устранять повреждения, заменять элементы, узлы, приборы, предохранители и другие электрические элементы из состава оборудования изделия только после отключения соответствующих цепей электропитания, исключающих прямую или косвенную подачу напряжения на них;
- устанавливать в аппаратуру вставки предохранителей, номинальные токи которых соответствуют величинам, указанным в ЭД на аппаратуру;
 - не допускать переключение силовых кабелей под напряжением;
- после проведения осмотров и ремонта перед подачей напряжения на блоки изделия убедиться в том, что все работы закончены, и включение питающих напряжений не повлечет поражение людей электрическим током или повреждение аппаратуры;
- при нарушении изоляции или при касании токоведущих частей с корпусом аппаратуры изделия (появления потенциала на корпусах приборов) немедленно отключать соответствующую цепь, включать которую можно только после выявления причин и устранения неисправностей.
- 2.1.4 Средствами защиты обслуживающего персонала являются предохранительные приспособления и инструменты с изолированными рукоятками, временные и постоянные ограждения, спецодежда, электрическая и механическая блокировки. Все средства защиты должны подвергаться систематической проверке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

12

- 2.1.5 Элементы контура заземления и молниезащиты должны подвергаться систематическим испытаниям с оформлением соответствующих протоколов и иметь отметку о сроках проведения очередной проверки.
 - 2.1.6 Обслуживающему персоналу запрещается:
- применять нештатные и неисправные приборы, не имеющие формуляров и отметок об их своевременной проверке;
- устранять повреждения, осуществлять замену блоков и предохранителей, а также отключать и подключать разъемы или перемещать кабели при включенном электропитании;
- касаться штырей разъемов незащищенными руками и одеждой, не приняв меры по защите от статического электричества, прислонять разъемы к поверхностям, опасным в отношении накопления статического электричества.
 - 2.2 Порядок монтажа и демонтажа изделия
- 2.2.1 AC 1,2 м Ku-диапазона монтируется одним оператором в следующей последовательности:
- 1) Выбрать относительно ровную площадку для развертывания АС 1,2 м Ки-диапазона и разместить транспортировочный кейс.
- 2) Открыть транспортировочный кейс и извлечь оборудование. Кейс в раскрытом виде с обозначением позиций составных частей представлен на рисунке 2.2.1.1.

Инв.Nеподл. и дата Взам. инв.№ Инв.Nедубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ




Рисунок 2.2.1.1 – Основной отсек и содержимое транспортировочного кейса в раскрытом виде.

3) Установить и зафиксировать опорные ноги «1» на вращающейся площадке «2» фиксирующими штифтами (рисунок 2.2.1.2)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Инв.Neдубл.

Взам. инв.№

ТИШЖ.464659.007 РЭ

14




Рисунок 2.2.1.2 – Установка опорной ноги




Рисунок 2.2.1.3 – Вращающаяся площадка

4) Установить собранную конструкцию на относительно ровной поверхности и при помощи толкателя установить центральный лепесток рефлектора в вертикальное

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Инв.Neдубл.

Взам. инв.№

ТИШЖ.464659.007 РЭ

15

положение. Фиксация толкателя регулируется штифтом по углу места. Фиксация антенны по азимуту осуществляется аналогичным штифтом (рисунок 2.2.1.4).





Рисунок 2.2.1.4 – Вращающаяся площадка

5) Установить лепестки рефлектора, согласно маркировке расположенной на втором лепестке (нижний центральный), рисунки 2.2.1.5, 2.2.1.6. Лепестки фиксируются



затворным механизмом.

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

						Лист
					ТИШЖ.464659.007 РЭ	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16




Рисунок 2.2.1.6 – Сборка держателя облучателя




Рисунок 2.2.1.7 – Установка держателя облучателя на опорную платформу

Инв.Neдубл.

Взам. инв.№

7) Установить облучатель «6». Облучатель устанавливается на направляющий наконечник и фиксируется позиционным штифтом (рисунок 2.2.1.5). Подстройка линейной поляризации осуществляется аналогичным позиционным штифтом.

						Лист
					ТИШЖ.464659.007 РЭ	40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18







Фиксатор подстройки поляризации

Фиксатор позиции облучателя

Рисунок 2.2.1.8 – Установка облучателя

2.2.3 Демонтаж изделия должен выполняться в обратной (по отношению к монтажу) последовательности. Все составные части фиксируются в кейсе лентами с липучкой.

Инв.Nеподл. Подп. и дата Взам. инв.Ne Инв.Neдубл. Подп

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

- 3.1.1 Обслуживающий персонал должен иметь образование не ниже среднетехнического и опыт работы по эксплуатации и обслуживанию радиочастотного, компьютерного и сетевого оборудования. При необходимости обслуживающее подразделение может разработать специальные средства для подготовки обслуживающего персонала к самостоятельной работе.
- 3.1.2 К самостоятельной работе с аппаратурой изделия допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие и сдавшие экзамены по технике безопасности, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности при работе с аппаратурой группы ІІІ по электробезопасности согласно Правилам техники безопасности (ПТБ), обученные безопасным методам работы, изучившие ЭД, прошедшие обучение и сдавшие зачет по правилам эксплуатации и технического обслуживания аппаратуры изделия и допущенные к самостоятельной работе установленным порядком.
- 3.1.3 Запрещается при включенной аппаратуре изделия производить подключение внешних устройств и ремонтные работы.
- 3.1.4 Изделие должно эксплуатироваться в условиях, указанных в п. 1.1.2.3 настоящего РЭ.
 - 3.2 Подготовка изделия к использованию
 - 3.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
- 3.2.1.1 Электропитание изделия (при наличии оборудования требующего электропитание) осуществляется от сети переменного тока с напряжением питания 220 В, являющимся опасным для жизни, поэтому при подготовке изделия к работе обслуживающий технический персонал должен строго соблюдать правила безопасности, изложенные в п. 2.1 настоящего РЭ и в ЭД на составные части изделия.
 - 3.2.2 Порядок развертывания и подготовки к работе изделия
- 3.2.2.1 После прибытия к месту предстоящей работы изделия выбрать место для его размещения, удовлетворяющее следующим условиям:
- участок местности должен быть относительно ровным (уклоны порядка 10° допускаются), открытым в направлении ориентации антенны на спутники, с которыми предстоит работать, в заданных диапазонах рабочих углов;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

ЛНВ.№ПОДЛ.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

20

- угол закрытия радиотрассы должен быть как минимум на 7° меньше минимального рабочего угла места видимости на спутник;
- сектор обзора по азимуту антенны должен обеспечивать работу изделия в полном диапазоне рабочих углов по азимуту;
 - над изделием не должны проходить линии электропередачи;
- в диапазоне рабочих частот изделия в направлениях на предназначенные для работы спутники должны отсутствовать помехи от радиорелейных станций и других наземных радиотехнических средств.
 - 3.2.2.2 Смонтировать АС 1,2 м Ки –диапазона согласно п.п 2.2.
- 3.2.2.3 Подключить кабель питания изделия к сети ~220 В, при наличии оборудования требующего электропитание.
 - 3.2.2.6 Проверить готовность изделия к работе в следующем объеме и порядке:
 - ручное управление АС по углу места;
 - ручное управление АС по азимуту;
 - ручное управление поляризатора АС;
 - функционирование радиоэлектронных блоков АС согласно их ЭД.
- 3.2.2.7 В случае получения положительных результатов проверок считать изделие готовым к работе.
 - 3.3 Использование изделия
- 3.3.1 При использовании изделия, электропитание которого осуществляется от сети переменного тока с напряжением питания 220 В, являющимся опасным для жизни, обслуживающий технический обслуживающий персонал должен строго соблюдать правила безопасности, изложенные в п. 2.1 настоящего РЭ и в ЭД на составные части изделия.
- 3.3.2 Использование изделия заключается в его применении в интересах решения задач по назначению согласно п. 1.1.1 и поддержании готовности оборудования АС 1,2 м Ки –диапазона к наведению антенны на спутник в ручном режиме работы.

В процессе использования изделия необходимо проводить:

- своевременное техническое обслуживание (TO) в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ.

Копировал

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

- 3.4.1 Неисправности изделия могут быть механические (повреждение корпуса и внутренних узлов, элементов) и электрические (выход из строя радиоэлементов).
- 3.4.2 Для обнаружения механических повреждений необходимо произвести визуальный осмотр составных частей изделия и соединителей.
- 3.4.3 Для обнаружения электрических неисправностей радиоэлементов блоков изделия необходимо провести проверку работоспособности изделия в целом согласно п. 3.2.2.6, 3.2.2.7 и блоков изделия согласно их ЭД, в которой приведены основные возможные неисправности и способы их устранения.
- 3.4.6 Вышедший из строя блок (устройство) из состава изделия ремонту на месте эксплуатации не подлежит и должен быть заменен на исправный из состава ЗИП. Неисправный блок после проведения предварительного определения дефекта согласно их ЭД, указанной в ссылочных документах в конце настоящего РЭ, должен направляться предприятию-изготовителю или поставщику в таре предприятия-изготовителя вместе с сопроводительными документами (в соответствии с договором на поставку изделия).
 - 3.5 Действия в экстремальных условиях
- 3.5.1 При возникновении пожара и в других экстремальных условиях необходимо отключить оборудование изделия от сети электропитания и в дальнейшем руководствоваться инструкцией о порядке действий обслуживающего персонала, действующей в эксплуатирующей организации.
- 3.5.2 Для тушения горящих элементов оборудования применять углекислотные огнетушители по ГОСТ 12.4.009-83, асбестовые покрывала или другие средства, применяемые на объекте эксплуатации изделия.
- 3.5.3 Категорически запрещается использовать для тушения химические пенные огнетушители, воду и песок.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

- 4.1.1 Техническое обслуживание (ТО) изделия проводится с целью обеспечения его бесперебойной и надежной работы в течение всего срока эксплуатации.
 - 4.1.2 Основными задачами, решаемыми в ходе проведения ТО, являются:
- исключение условий и дефектов, потенциально опасных для нормального функционирования изделия в целом и его составных частей;
- выявление элементов (узлов, блоков), находящихся на грани отказа, и заблаговременная их замена;
- проверка технического состояния элементов и узлов, блоков, работа которых при функционировании изделия непосредственно не проверяется.
- 4.1.3 ТО осуществляется операторами изделия. При необходимости, к проведению ТО отдельных технически сложных устройств изделия может привлекаться опытный инженерно технический персонал эксплуатирующей организации или представители предприятия-изготовителя изделия (по согласованию).
- 4.1.4 Лица, ответственные за эксплуатацию изделия, составляют график проведения работ по проведению ТО на основании рекомендаций настоящего раздела.
- 4.1.5 Все работы при проведении ТО должны производиться в полном объеме с учетом методик, приведенных в ЭД на составные части изделия.
- 4.1.6 Операции ТО, связанные с нарушением пломб аппаратуры, находящейся на гарантии, проводятся только по истечении гарантийных сроков.
- 4.1.6 При проведении ТО необходимо использовать инструмент и материалы, указанные в разделах «Инструмент» и «Материалы» формуляра [1]. Стандартный инструмент поставляется в случаях, предусмотренных договором.
- 4.1.6 Все неисправности и недостатки, выявленные при проведении ТО, должны быть немедленно устранены.
- 4.1.6 Результаты выполнения ТО, выявленные неисправности, а также все операции, произведенные по ремонту отдельных элементов аппаратуры и устранению неисправностей, заносятся в соответствующие разделы формуляра на изделие [1], с указанием наработки изделия на момент проведения ТО.
 - 4.2 Меры безопасности
- 4.2.1 При проведении ТО изделия следует соблюдать общие правила обращения с электроаппаратурой и строго соблюдать меры безопасности, изложенные

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

- в п. 2.1 настоящего руководства и в ЭД на составные части изделия, основными из которых являются:
- а) перед разборкой устройства для проведения ТО убедиться в отключении его от сети электропитания;
- б) все операции, связанные с установкой переносных приборов и измерениями, должны исключать касание токоведущих частей открытыми участками тела;
 - в) запрещается:
 - заменять съемные элементы в устройстве, находящемся под напряжением;
 - пользоваться неисправными инструментом и средствами измерений;
- включать в сеть электропитания устройства, на которых сняты защитный корпус или защитные крышки.
 - 4.3 Порядок технического обслуживания
- 4.3.1 Порядок технического обслуживания изделия должен соответствовать периодичности, порядку и правилам проведения ТО объекта согласно графику проведения ТО эксплуатирующей организации.
- 4.3.2 Для изделия, находящегося в эксплуатации, предусматривается выполнение следующих видов ТО:
 - ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
 - ежемесячное техническое обслуживание ТО-1;
- сезонное (полугодовое) техническое обслуживание (при необходимости с учетом технического состояния, интенсивности использования и графика регламентных работ объекта в целом);
 - годовое техническое обслуживание ТО-2.
- 4.3.3 Состав работ на проведение каждого вида ТО учитывает работы, предусмотренные для отдельных составных частей изделия, которые приведены в их эксплуатационной документации.
- 4.3.4 Все операции ТО начинаются с визуального осмотра оборудования с целью выявления коррозии металлических частей, трещин, разрывов оболочек кабелей, загрязнившихся контактов разъемов, расслабленных соединений. Внимательность к этим возможным дефектам может значительно сократить простои изделия.
- 4.3.5 Ежедневное ТО необходимо проводить при сдаче смены дежурными операторами. Полугодовое и годовое техническое обслуживание рекомендуется

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

проводить при смене сезона (зима-лето и лето-зима). Полугодовое ТО рекомендуется совмещать с ежемесячным ТО, а годовое ТО – с полугодовым.

- 4.3.6 ЕТО, проводимое на работающем изделии, предусматривает:
- внешний осмотр устройств, блоков и кабельных соединений, контроль работы встроенных вентиляторов аппаратуры, удаление пыли с наружных поверхностей оборудования;
- контроль с помощью термометра любого типа наружной температуры и температуры в помещении (кузове транспортного средства) с работающей аппаратурой;
 - устранение пыли снаружи аппаратуры сухой бязью.

При проведении внешнего осмотра аппаратуры необходимо проверить и обратить внимание на:

- отсутствие повреждений или трещин на деталях крепления и блоках аппаратуры и нарушение покрытий;
- правильность подключения соединительных кабелей и заземления аппаратуры в соответствии с эксплуатационной документацией;
- отсутствие нарушений изоляции соединительных кабелей, особенно в местах подключения к сети электропитания и ввода в аппаратуру;
 - засоренность воздушных фильтров и вентиляторов.

Ориентировочные трудозатраты на проведение ЕТО изделия ориентировочно составляют 0,25 чел.*час.

- 4.3.7 ТО-1 проводят один раз в месяц независимо от интенсивности использования изделия в следующем объеме и последовательности:
 - выполнение работ в объеме ЕТО;
 - проверку работоспособности изделия во всех режимах работы.

Результаты проведения TO-1 записывают в аппаратный журнал проведения TO изделия в целом.

Ориентировочные трудозатраты на проведение TO-1 изделия в целом составляют 2.0 чел.*час.

- 4.3.8 Проведение полугодового ТО (при его необходимости согласно графику проведения ТО изделия) и годового ТО (ТО-2) необходимо выполнять в следующем объеме и последовательности:
 - выполнение работ в объеме ежемесячного ТО-1;
 - проверка комплектности изделия согласно формуляру [1];

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

- выключение и установка органов управления аппаратуры изделия в исходное положение согласно;
- проверка внешним осмотром и устранение повреждений защитных покрытий и элементов крепления устройств и блоков изделия;
- проверка надежности сочленения разъемов, заземления оборудования, присоединения питающих проводов, целостность изоляции токоведущих частей оборудования;
- детальный осмотр, очистка и промывка оборудования, разъемов и лицевых панелей аппаратуры;
 - включение и контроль работоспособности изделия;
 - проверка наличия и состояния эксплуатационной документации;
 - проверка правильности ведения формуляра изделия.

При очистке и промывке оборудования необходимо:

- удалить чистой ветошью пыль со всей аппаратуры снаружи;
- промыть спиртом контакты внешних разъемов блоков и соединительных кабелей:
- провести контроль состояния и очистку (при необходимости) вентиляторов аппаратуры с применением пылесоса.

При проверке разъемов необходимо особое внимание обратить на состояние герметизации и плотность затяжки всех разъемов с резьбовым соединением, на целостность, отсутствие механических повреждений. При необходимости подтянуть гайки разъемов.

Результаты проведения ТО-2 (полугодовое, годовое) записывают в аппаратный журнал проведения ТО изделия в целом.

Ориентировочные трудозатраты на проведение полугодового (годового) ТО-2 составляют 2 чел.*4 часа.

- 4.3.9 Нормы времени на проведение каждого вида ТО подлежат уточнению в процессе эксплуатации изделия.
- 4.3.10 Для проведения регламентных и ремонтных работ на изделии необходимо применять стандартные средства измерений, а также инструмент и приспособления из состава комплекта ЗИП.
- 4.3.11 Рекомендуемые нормы расхода материалов на проведение ТО, исходя из расчёта на один год эксплуатации, приведены в таблице 4.1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТИШЖ.464659.007 РЭ

Таблица 4.1 – Рекомендуемые нормы расхода материалов на проведение ТО

Наименование расходных материалов	Количество на один год
Спирт этиловый технический ГОСТ 18300-87, л	1,2
Байка хлопчатобумажная ГОСТ 29298-92, м ²	10
Кисть художественная № 10 ОСТ 17-888-81, шт.	5
Лента герметизирующая 19х0,75 мм EPR S/AMAL TAPE 10 м, шт.	5
Стяжка CV-250, шт.	100
Салфетки чистящие влажные в тубе (100 шт.) для лицевых панелей блоков, туба	2

Приведенные в таблице 4.1 рекомендуемые нормы расхода материалов на проведение ТО изделия являются ориентировочными и должны быть уточнены эксплуатирующей организацией в процессе эксплуатации изделия.

Подп. и дата								
Инв.№дубл.								
Взам. инв.№								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								Лист
NHB.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТИШЖ.464659.007	РЭ	27
				•		Копировал	Формат А4	

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- 5.1 AC 1,2 м Ки-диапазона является контроле- и ремонтопригодным изделием. Проверка технического состояния аппаратуры, обнаружение отказов и повреждений основаны на контроле качества работы изделия посредством внешнего осмотра механических узлов АС и диагностических возможностей систем встроенного контроля оборудования согласно ЭД.
- 5.2 При возникновении неисправности в процессе эксплуатации изделия выполнить проверку работоспособности в соответствии с указаниями, приведенными в пп. 3.2.2.6, 3.2.2.7 настоящего РЭ.
- 5.3 При обнаружении неисправностей, вызванных отказом отдельных блоков или узлов, неисправный блок следует заменить аналогичным блоком из состава ЗИП. Неисправный блок (узел) подлежит ремонту либо исключается из эксплуатации и утилизируется.
- 5.4 Ремонт неисправных блоков, устройств изделия, связанный с вскрытием корпуса, должен производиться предприятием-изготовителем или специализированным центром сервисного обслуживания, имеющим доверенность от предприятия изготовителя на право проведения ремонтных работ.
- 5.5 Предприятие-изготовитель оборудования ремонт отказавших блоков проводит бесплатно в течение гарантийного срока и по договору в послегарантийный период эксплуатации.
- 5.6 При проведении ремонтных работ следует соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем РЭ.
- 5.7 После установки исправного блока, устройства (нового или прошедшего ремонт) взамен вышедшего из строя необходимо проверить работоспособность изделия в соответствии с настоящим РЭ и ЭД на составные части изделия.

Изм. лист № докум. Подпись Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

Лист

28

6 ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Оборудование АС обеспечивает сохранность своих технических эксплуатационных характеристик при хранении в штатной заводской упаковке на условиях и сроках, установленных его эксплуатационной документацией.
- 6.2 В помещении хранилища, где на длительном хранении находится аппаратура, должен быть сухой воздух, должна обеспечиваться вентиляция и в атмосфере помещения должны отсутствовать пыль, пары кислот, щелочей и других агрессивных веществ, вызывающих коррозию.
- 6.3 При длительном хранении изделия соединители блоков составных частей АС и кабелей должны быть закрыты технологическими крышками, предохраняющими поверхности от механических повреждений и попадания загрязнений во внутренние полости. Дополнительных мер по консервации изделия не требуется.
- 6.4 После длительного хранения оборудования АС (не менее одного года в пределах срока сохраняемости изделия) рекомендуется провести его монтаж и контроль работоспособности согласно

цата								
Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взам. инв.№								
Подп. и дата								
Инв. Меподл.						TIAUDIC 404050 007		Лист
ZHB	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТИШЖ.464659.007		29
						Копировал	Формат А4	

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 7.1 Допускается транспортирование оборудования изделия в его штатной упаковке средствами железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта согласно правилам, установленным на данном виде транспорта.
- 7.2 Железнодорожным и воздушным транспортом изделие транспортируется в штатной упаковке без ограничения расстояния и со скоростями, допустимыми для данного вида транспорта.
- 7.3 Автомобильным транспортом изделие транспортируется в штатной упаковке по всем видам дорог на расстояние, не менее 5000 км, в том числе:

- по шоссе, не менее

2500 км:

- по грунтовой дороге, не менее

2000 км;

по бездорожью, не менее

500 км.

- 7.4 Размещение и крепление оборудования изделия должно осуществляться с учетом маркировки на транспортировочной таре и обеспечивать их устойчивое положение и не допускать перемещение во время транспортирования.
- 7.5 При транспортировании должна быть обеспечена защита аппаратуры от непосредственного воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного излучения, а также защита от ударов и механических повреждений.
- 7.6 Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность технических и эксплуатационных характеристик изделия при соблюдении правил транспортировки хранения, предусмотренных требованиями действующих стандартов с учетом групп исполнения образцов и требованиями настоящего РЭ.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

ТИШЖ.464659.007 РЭ

	8	УТИЛИЗАЦИЯ				
	8.1	Утилизация об	орудования изделия	осуществляется путе	ем демонтаж	аи
	утилизаци	ии технических сре	дств (оборудования)			
	8.2	Специальные т	ребования к утилизаі	ции изделия не предъя	вляются.	
Т						
ата						
Подп. и дата						
<u>едуб</u>						
Инв.№дубл.						
_	1					
. ZHB.						
Взам. инв. №						
	-					
Подп. и дата						
и ПДС						
Ĭ						
5	1					
Инв. № подл.						Лист
푈	Изм. Лист №			ШЖ.464659.007 Р	·	31

Перечень принятых сокращений

А3 Азимут

APM Автоматизированное рабочее место

ДΗ Диаграмма направленности

ЗИП Запасное имущество и принадлежности

ΚА Космический аппарат

ОПУ Опорно-поворотное устройство

ПОЛ Поляризация

ПРД/ПРМ Передача / прием

РЧ Радиочастота

P40 Радиочастотное оборудование

РЭ Руководство по эксплуатации

СВЧ Сверхвысокая частота СИ Средства измерения

TO Техническое обслуживание

ЦУ Целеуказания

УГМ Угол места

ЭД Эксплуатационная документация

Подп. и дата Инв.№дубл. Взам. инв.№ Подп. и дата Инв.№подл. Лист ТИШЖ.464659.007 РЭ 32 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Копировал

							Ссы	точные	е докуме	енты					
				1 7	ГИШЖ.464	659.00	7 ПС Ант	генна І	- Iyaway	1,2 м К	u -диаг	азона	Паспо	орт.	
- 11 Hais															
<u>1</u> -															
JD:IN⊒KI															
	4														
GLIM. VIII															
3															
7 7 7															
OHI: VIHAIO															
_															
	-	T				 									Лист
Z Z	-	Изм	Лист	№ локи	и. Полпись	Лата		7	КШИТ	(.4646	359.0	07 P3	Э		33

							Лист регис	грации изм	иенений			
	ν	1зм.	Н изменен ных	- заме	а лист енен- ых	ов (стра новых		Всего листов (страниц) документа	№ докум.	Входящий № сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дата
	-											
	-											
<u>т</u>	_											
Подп. и дата												
Инв.№дубл.	-											
-	_											
Взам. инв.№	-											
Подп. и дата	+											
4	<u> </u>											
Инв.№подл.	V	1зм. Л	Іист №д	ОКУМ.	Подпи	ъ Дата		ТИШ	Ж.4646	59.007 PЭ		<u>Лист</u> 34